

山东国耀化工科技有限公司危险废弃物污染环境防治责任信息

废物名称	产生环节	废物代码	数量 t/a	危险 特性	形态	来源	储存场所	处置去向	产生 负责人	转移 负责人	公司 负责人	联系电话
蒸馏残渣	蒸馏过程	271-001-02	50	T	液体	蒸馏工序	危废库	委外处置 高能时代(滕州)环保技术有限公司	王致海	李孔立	朱京云	6222867
废包装物	投料过程	900-041-49	0.3	T/In	固体	废包装物	危废库	委外处置 高能时代(滕州)环保技术有限公司	王致海	李孔立	朱京云	6222867
废活性炭	废气处理	900-039-49	0.8	T	固体	废气处理	危废库	委外处置 高能时代(滕州)环保技术有限公司	王致海	李孔立	朱京云	6222867
废灯管	废气处理	900-023-29	0	T	固体	废气处理	危废库	委外处置 高能时代(滕州)环保技术有限公司	王致海	李孔立	朱京云	6222867
废过滤棉	废气处理	900-041-49	0	T/In	固体	废气处理	危废库	委外处置 高能时代(滕州)环保技术有限公司	王致海	李孔立	朱京云	6222867
废催化剂	合成反应	251-019-50	0	T	固体	合成工序	危废库	委外处置 高能时代(滕州)环保技术有限公司	王致海	李孔立	朱京云	6222867

防范措施: 1、加强生产现场管理及危废产生环节管理，安排专人负责，对危险废弃物进行分类收集、登记、存放至危废临时储存库，并建立危废登记台账。

2、公司建立了专门的危险废物临时储存场所，储存场所符合《危险废物污染控制标准》（GB18597）的要求，并与有资质的危废处置单位签订了危废处理合同，并按规定定期转移处置。

危 险 废 物		
主要成分: <u>氟 砷 液</u> 化学名称: <u>氟 砷 液</u>	危险类别 	
危险情况: <u>有毒</u>	 <b style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">危险废物  禁止吸烟 NO SMOKING	
安全措施: <u>专桶收集, 严禁吸烟</u> <u>防护用品</u>		
废物产生单位: <u>山东同德化工有限公司</u>		
地址: <u>蒙阴经济开发区滨河路</u>		
电话: <u>0630-622267</u>	联系人: _____	
批次: _____	数量: _____	产生日期: _____